

МКОУ «Усть-Салдинская СОШ»
(наименование организации)

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Совета школы  (Смирнова О.В.)

(наименование должности руководителя
профсоюзного либо иного
уполномоченного работниками органа,
подпись, её расшифровка,
дата согласования)
« 29 » августа 2017 г.


УТВЕРЖДАЮ
Директор школы (Русаков А.П.)

(наименование должности
работодателя, подпись, её
расшифровка, дата утверждения)
« 29 » августа 2017 г.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ В СТОЛЯРНОЙ МАСТЕРСКОЙ

(наименование профессии либо вида работ)

ИОТ – 064 – 2017

(обозначение)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ В СТОЛЯРНОЙ МАСТЕРСКОЙ.

1. Общие требования безопасности.

- 1.1. Все вновь поступающие на работу и обучение допускаются к работе столяра только после прохождения медосмотра, вводного инструктажа на рабочем месте и обучения безопасным приемам труда на рабочем месте.
- 1.2. Вводный инструктаж проводит инженер по охране труда или лицо, его заменяющее.
- 1.3. Все работающие после первичного инструктажа на рабочем месте и проверки знаний в течение 2-5 дней должны выполнять работу под наблюдением непосредственного руководителя работ, после этого оформляется допуск к самостоятельной работе. Проверку знаний по охране труда необходимо проверить ежеквартально.
- 1.4. При замене или модернизации оборудования, приспособлений и инструментов, нарушении работниками требований безопасности труда обязательно проводится внеочередной инструктаж.
- 1.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка школы.
- 1.6. Не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе, а также находящихся в нездоровом (физическом или психическом) состоянии.
- 1.7. Администрация обязана обеспечить рабочего спецодеждой и другими средствами защиты (средствами индивидуальной защиты):
 - хлопчатобумажный костюмом, халатом или фартуком;
 - респиратором;
 - защитными очками.
- 1.8. На рабочем месте необходимо иметь аптечку с медикаментами и средствами для оказания первой помощи.
- 1.9. О каждом несчастном случае или аварии пострадавший или очевидцы обязаны немедленно известить непосредственного руководителя.
- 1.10. В целях пожарной безопасности использованную ветошь складывать в специальный металлический ящик и не применять открытый огонь в пожароопасных местах.
- 1.11. Не загромождать проходы к средствам пожаротушения и электрорубильникам.
- 1.12. Запрещается работать на станках в рукавицах или перчатках, а также с забинтованными пальцами без напальчников.
- 1.13. Работа с напарником должна быть согласована.
- 1.14. Работающий не должен производить ремонт оборудования.
- 1.15. На месте работы нельзя допускать баловства и озорства.
- 1.16. Характеристика опасных и вредных производственных факторов.

Источники возникновения фактора:

- движущиеся части оборудования;
- обрабатываемые изделия.

Действия фактора:

- возможность соприкосновения рук с вращающимися и движущимися частями оборудования и изделий;
- возможность вылета из рук обрабатываемого изделия;
- поражение электротоком.

1.17. Требования настоящей инструкции являются обязательными. Невыполнение этих требований рассматривается как нарушение трудовой дисциплины.

2. Требования безопасности до начала работы.

- 2.1. Надеть и привести в порядок спецодежду. Заправить так, чтобы она не могла быть захвачена вращающимися частями станка, волосы убрать под головной убор. Подготовить исправные средства индивидуальной защиты. Работать в легкой обуви и в обуви без задников запрещается.
- 2.2. Подготовить рабочее место так, чтобы оно было убрано, не загромождено и все необходимое было под руками (заготовки должны быть уложены устойчиво на складочных местах на высоту не более 1,7 м от уровня пола).
- 2.3. Работать только на закрепленных станках, выполнять только работу, порученную руководителем работ.
- 2.4. Сосредоточить внимание на выполняемой работе, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не отвлекать других.
- 2.5. Перед включением станка убедиться, что пуск его никому не угрожает опасностью.
- 2.6. Проверить наличие и исправность:
 - ограждений на деревообрабатывающем оборудовании;
 - токопроводящих частей электрооборудования;
 - заземляющих устройств;
 - предохранительных и подручных устройств;
 - инструмента и приспособлений, разложив их в удобном для применения порядке.

Работать только исправными инструментами и применять их по назначению.

- 2.7. Убедиться в нормальной работе вентиляции и нормальном освещении рабочего места.
- 2.8. В случае обнаружения неисправности оборудования немедленно сообщить руководителю работ и не приступать к работе до ее полного устранения.

3. Требования безопасности во время работы.

- 3.1. Пользоваться защитным экраном или очками.
- 3.2. Во время работы оборудования не открывать и не снимать ограждения и предохранительные устройства.
- 3.3. Отключать оборудование от электрической сети при:
 - уходе с рабочего места даже на короткое время;
 - перерыве в подаче электроэнергии;
 - уборке, смазке, чистке, регулировке и настройке;
 - обнаружении каких-либо неисправностей.
- 3.4. В процессе работы периодически контролировать состояние одежды и головного убора.
- 3.5. Не одеваться и не раздеваться у рабочего станка.
- 3.6. Не мыть руки в масле, эмульсии или керосине; не принимать пищу и не хранить личную одежду на рабочем месте.
- 3.7. Не передавать свою работу и управление оборудованием кому-либо.
- 3.8. Не обрабатывать детали и не использовать материалы, имеющие дефекты.
- 3.9. Согласовывать свои действия с действиями других.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

- 4.1. При возникновении возгорания немедленно обесточить электросеть (за исключением осветительной сети). Сообщить о пожаре всем работающим в помещении и приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения..

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе в столярной мастерской

1. Общие требования безопасности

- 1.1. Действие настоящей инструкции распространяется на всех работников образовательного учреждения, которые проводят занятия с учащимися в столярной мастерской (инструктора по труду, учителей, педагогов дополнительного образования и т.д.).
- 1.2. *К самостоятельной работе в столярной мастерской допускаются лица:*
 - не моложе 18 лет, прошедшие обязательный периодический медицинский осмотр, и не имеющие медицинских противопоказаний для работы в столярной мастерской;
 - имеющие, как правило, специальное образование или соответствующий опыт работы;
 - прошедшие вводный инструктаж по электробезопасности с присвоением IV группы допуска;
 - ознакомленные с инструкциями по эксплуатации станков и механизмов, которыми оснащена мастерская.
- 1.3. Работник столярной мастерской обязан соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и режим работы школы. График работы в столярной мастерской определяется расписанием занятий, утвержденным директором школы.
- 1.4. *Опасными факторами при работе в столярной мастерской являются:*
 - физические (опасное напряжение в электрической сети; движущиеся части машин и механизмов; острые кромки, заусенцы на поверхностях, инструмента, приспособлений и оборудования; заусенцы, сколы заготовок; шум; вибрация; повышенная температура поверхностей оборудования; система вентиляции; режущие, пилящие, колющие инструменты);
 - химические (пыль);
 - психофизиологические (напряжение внимания).
- 1.5. При работе в столярной мастерской должна использоваться следующая спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки, перчатки резиновые, диэлектрические коврики.
- 1.6. Обо всех неисправностях электропроводки, оборудования и механизмов, сантехнического оборудования, мебели и целостности оконных стекол, работник столярной мастерской обязан немедленно проинформировать заместителя директора по безопасности и заместителя директора по АХР, а в случае их отсутствия - дежурного администратора, сделать запись в тетради заявок.
- 1.7. Станки должны быть оборудованы защитными ограждениями.
- 1.8. Рабочие места и рабочие зоны должны иметь достаточное освещение. Свет не должен слепить глаза.
- 1.9. Для смены пилы, фрезы и других рабочих органов, очистки станков, уборки рабочих мест необходимо использовать вспомогательные инструменты (ключ, крючок, лопата, щетка, скребок и т.п.).
- 1.10. Мастерская должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения: огнетушителем химическим пенным, огнетушителем углекислотным или порошковым и ящиком с песком.

4.2. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение тока) или оборван заземляющий провод, отключать оборудование, доложить руководителю работ о неисправности и без его указания к работе не приступать.

4.3. При несчастном случае следует в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, при этом нужно следить за тем, чтобы самому не попасть под действие этого фактора, оказать пострадавшему первую помощь и вызвать скорую медицинскую помощь (или отправить пострадавшего в больницу), после чего сообщить руководителю работ.

5. Требования безопасности после окончания работ.

5.1. Выключить оборудование.

5.2. Привести в порядок рабочее место: очистить его от грязи; убрать инструменты, приспособления, готовые детали и заготовки (уборку мелких древесных отходов производить веником)

5.3. Соблюдать чистоту и порядок в шкафу для инструментов

5.4. Сообщить руководителю работ о замеченных недостатках, а также о принятых мерах по их устранению

5.5. Вымыть лицо и руки теплой водой, при возможности принять душ.

Учитель технологии

Ольга Павленова О.В.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя

учреждения по хозяйственной работе

Игорь Петрович
Игорь Петрович

Игорь Петрович